



# INSPEKTIONSZEITEN MOTORRAD

## - FAHRZEUGE MIT 12.000 KM-INTERVALL -

Zeitvorgaben in Stunden:

0,1 Stunden = 6 Minuten (z.B. 2,6 Std. = 2 Std. 36 Min.)

Kosten pro Arbeitsstunde

€ (inkl. MwSt.)

Typ	Modell	Inspektionsintervall	1.000 km	12.000 km	24.000 km	36.000 km	48.000 km	usw.
MD44	CRF250L		0,8 <sup>3)</sup>	1,3	1,9	1,3	1,9	
	CRF250RL (Rally)		0,8 <sup>3)</sup>	1,4	2,0	1,4	2,0	
NF08	NSS300 Forza ab '19		0,5 <sup>2)</sup>	2,0	2,3	2,0	2,3	
NF05	SH300A ab '15		0,5 <sup>2)</sup>	1,9	2,1	1,9	2,1	
NC55	CBF300NA/CB300R ab '18		0,9 <sup>3)</sup>	1,3	2,3	1,3	2,3	
PC58	CB500F/FA ab '17		0,9 <sup>3)</sup>	1,7	2,6	1,7	2,6	
PC57	CBR500R/RA ab '17		0,9 <sup>3)</sup>	1,7	2,7	1,7	2,7	
PC56	CMX500 Rebel ab '17		0,8 <sup>3)</sup>	1,3	2,4	1,3	2,4	
PC64	CB500XA ab '19		0,9 <sup>3)</sup>	1,9	2,8	1,9	2,8	
PC63	CB500FA ab '19		0,9 <sup>3)</sup>	1,7	2,6	1,7	2,6	
PC62	CBR500RA ab '19		0,9 <sup>3)</sup>	1,8	2,7	1,8	2,7	
RC96	CBR650F/FA ab '17		0,8 <sup>3)</sup>	1,6	3,2	1,6	3,2	
RC97	CB650F/FA ab '17		0,8 <sup>3)</sup>	1,5	3,2	1,5	3,2	
RH02/RH08	CB650RA ab '19		0,7 <sup>3)</sup>	1,5	2,3	3,0	2,3	
RH01/RH07	CBR650RA ab '19		0,7 <sup>3)</sup>	1,7	2,5	3,3	2,5	
RC88	NC750SA (MT) ab '16		0,8 <sup>3)</sup>	1,2	2,2	1,2	2,2	
	NC750SD (DCT) ab '16		0,9 <sup>3)</sup>	1,3	2,2	1,3	2,2	
RC90	NC750XA (MT) ab '16		0,8 <sup>3)</sup>	1,2	2,5	1,2	2,5	
	NC750XD (DCT) ab '16		0,9 <sup>3)</sup>	1,3	2,6	1,3	2,6	
RC89	NC750D Integra ab '16		1,0 <sup>3)</sup>	2,4	3,1	2,4	3,1	
RC95	X-ADV (ADV750) ab '17		1,4 <sup>3)</sup>	2,2	3,1	2,2	3,1	usw.
RC93	VFR800F ab '17		0,8 <sup>3)</sup>	1,5	2,5	5,5	2,5	
RC94	VFR800X ab '17		0,8 <sup>3)</sup>	1,7	2,5	5,4	2,5	
SC80	CB1000R ab '18		0,8 <sup>3)</sup>	1,3	2,1	1,9	2,1	
SC59/SC77	CBR1000RA ab '14 (SC59)		1,7	2,7	3,8	2,7	3,8	
	CBR1000RR ab '17 (SC77)		0,9 <sup>3)</sup>	1,7	3,6	1,7	3,6	
	CBR1000S/SA <sup>1)</sup> ab '14 (SC59)		1,7	2,7	3,8	2,7	3,8	
	CBR1000RR S1 ab '17 <sup>1)</sup> (SC77)		0,9 <sup>3)</sup>	1,7	3,6	1,7	3,6	
SD04/SD06	CRF1000A/D Africa Twin		0,8 <sup>3)</sup>	1,6	3,2	1,6	3,2	
	CRF1000A2/D2 Africa Twin ADV. Sports		0,9 <sup>3)</sup>	1,8	3,4	1,8	3,4	
SC78	CB1100SA		1,2	2,6	2,8	2,6	2,8	
	CB1100EX/RS ab '17		0,9 <sup>3)</sup>	2,5	2,8	2,5	2,8	
SC76	VFR1200X ab '16		0,6 <sup>2)</sup>	1,6	3,6	1,6	3,6	
	VFR1200XD ab '16		0,7 <sup>2)</sup>	1,6	3,7	1,6	3,7	
SC79	Gold Wing GL1800 (MT) ab '18		0,5 <sup>2)</sup>	2,1	3,5	2,1	3,5	
	Gold Wing GL1800/DA (DCT) ab '18		0,5 <sup>2)</sup>	2,1	3,4	2,1	3,4	
	Gold Wing GL1800/B (Bagger) ab '18		0,5 <sup>2)</sup>	2,1	3,5	2,1	3,1	
SC82	CBR1000 ST/SP <sup>4)</sup> ab '20		0,9 <sup>3)</sup>	1,6	4,2	1,6	4,2	
SD08/SD09	CRF1100A/D Africa Twin ab '20		0,8 <sup>3)</sup>	1,6	3,2	1,6	3,2	
	CRF1100A2/A4/D2/D4 Africa Twin ADV. Sports ab '20		0,8 <sup>3)</sup>	1,6	3,2	1,6	3,2	

**Hinweis:** Die Zeiten schließen die Ventilspielüberprüfung gemäß Wartungsplan ein, bei einer Ventilspielkorrektur kann sich der Arbeitsaufwand je nach Modell bis 2,0 Std. erhöhen.

<sup>1)</sup> Nach 30.000 km Gabelöl wechseln (durch Fa. Öhlins): 1,4 Std. / ab MJ '17: 1,5 Std.

<sup>2)</sup> Keine Inspektion, reiner Ölservice

<sup>3)</sup> Keine Inspektion, reiner Ölservice + Überprüfung der Kettenspannung

<sup>4)</sup> Nach 15.000 km Gabelöl wechseln (durch Fa. Öhlins): 1,3 Std.

**Beachte:** Wird die vorgesehene Fahrleistung (km) nicht erreicht, so gelten die zeitlichen Begrenzungen im jeweiligen Fahrerhandbuch. Die Inspektionszeiten gelten für den im Fahrerhandbuch angegebenen Inspektionsumfang. (Gabelölwechsel ist nur berücksichtigt, wenn er im Wartungsumfang enthalten ist.) Bremsbelag ersetzen, Materialien, Schmierstoffe, Arbeiterschwerenisse, Montage von nicht serienmäßigen Zubehör- und Verkleidungsteilen sowie Reinigungsarbeiten werden gesondert berechnet. Änderungen des Arbeitsumfanges bzw. Arbeiterschwerenisse ergeben abweichende Werte.

Arbeitszeiten für zeitliche Intervalle (jährliche Wechsel/Überprüfungen) sind nicht berücksichtigt.

**Honda Deutschland** Niederlassung der Honda Motor Europe Ltd.

Hanauer Landstraße 222-224 – 60314 Frankfurt/Main – Telefon: (069) 8309-0 – Internet: [www.honda.de](http://www.honda.de)